

### 3. 超過時の対策実施状況 (対象期間: 3月1日～3月31日)

No.	発生年月日	超過内容	原因	対策	対策完了年月日
1	2005.3.2	東銑鋼総合排水溝 COD:97.8(30)	発電所電気集塵機排水槽の堆積物をポンプが吸い込んだことにより一時的にCODが上昇し協定値を超過した	当排水槽を停止して清掃した 当排水槽の清掃基準を見直し頻度を4倍に上げた 東銑鋼総合排水溝に濾過器を設置しました。	2005.3.19 2005.3基準改定 2006.1設置

( )内は基準値